Istituto Comprensivo Statale "A. Faipò"

V.le Europa, 2 - 20060 Gessate (MI)

Documento di Valutazione dei Rischi

con il Piano degli interventi di adeguamento

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Dati anagrafici

Società	Istituto comprensivo “A. Faipò” di Gessate
Sede legale	V.le Europa,2 – 20060 Gessate (MI) Tel. 02/95781004 Codice Fiscale: 91546530154 P.E.O.: miic8a6001@istruzione.it P.E.C.: miic8a6001@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Primaria "Armando Diaz" - Viale Europa, 2
Tipo di attività	Istituto scolastico con uffici di segreteria
N° piani	2
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	2
Assistenti amministrativi	7
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	7
Docenti	45
Alunni	414
Totale	475

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria C “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300 persone presenti”. L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio di incendio medio".

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Datore di lavoro	Regina Ciccarelli
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Giovanna La Manna
Medico Competente	Marco D'Orso
Addetti antincendio	Ass.te Amm.vo Nardella Manuela, Ass.te Amm.vo Zanaboni Bella Zaira, Coll.re Scol.co Brambilla Pierino, Coll.re Scol.co Leccardi Elisabetta, Coll.re Scol.co Ripamonti Tiziana
Addetti al primo soccorso	Doc. Magni Elena, Doc. Seragusa Francesca
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi	Produrre	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
5	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urti	Proteggere mediante box in plastica dotati di spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
6	Generale	Il box degli idranti presenta spigoli pericolosi a circa un metro di altezza	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	Vi è installato l'impianto di allarme ma il personale non è in grado di gestirlo	Fornire informazioni	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
8	Generale	In alcune zone vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti appesi	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
9	Generale	Alcune porte di emergenza sono prive di segnaletica di sicurezza	Installare idonei cartelli	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
10	Generale	Vi sono installati termosifoni dotati di spigoli laterali pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
11	Generale	Nei bagni vi sono installate finestrelle alte dotate di apertura a vasistas prove di un dispositivo ergonomico di comando dell'apertura	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
12	Generale	Non sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti	Richiedere al fornitore e distribuire nei depositi dei plessi	Scuola	Da attivare	3	2	6
13	Piano terra Ala nuova Corridoio zona porta di emergenza n. 21	Lungo la via di fuga esterna vi è l'attacco dei VVF che presenta spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
14	Piano terra Ala nuova Zona quadro elettrico	Vi sono copiose risalite di umidità nella parete in prossimità del quadro elettrico e di una scatola di derivazione	Verificare e manutenere	Amm. Comunale	Effettuato in parte	1	3	3

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
15	Piano terra Ripostiglio collaboratori scolastici	Vi è una fessurazione a soffitto in prossimità delle finestre (in corrispondenza di tracce di infiltrazioni) che risuona vuota se battuta	Verificare la stabilità dell'intonaco 	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
16	Piano terra Bagno M zona 1^C	Vi sono installati orinatoi	Eliminare	Amm. Comunale	Da attivare	2	1	2
17	Piano terra Aula 2° D	Vi è una fessurazione a soffitto che risuona vuota se battuta	Verificare la stabilità dell'intonaco	Amm. Comunale	Da attivare	3	4	12
18	Piano terra Aula docenti	Vi sono posizionati armadi dotati di ante a vetri	Proteggere mediante pellicola adesiva	Scuola	Da attivare	2	3	6
19	Piano terra Infermeria	Vi è un armadietto dotato di vetri sottili	Proteggere o sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
20	Piano terra Aula Informatica (ora aula COVID)	L'armadio rack presenta spigoli pericolosi a circa 170 cm di altezza	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
21	Piano terra Corridoio	La porta di emergenza conduce ad un percorso ingombrato parzialmente da un cespuglio	Potare o rimuovere l'arbusto	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
22	Piano terra Atrio vecchio Bagni F	Vi sono tracce di infiltrazioni con un principio di formazione di muffe	Verificare e manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
23	Piano terra Atrio vecchio	La porta di emergenza n° 6 è priva di maniglione antipanico	Installare 	Amm. Comunale	Da attivare	3	4	12
24	Piano terra Atrio vecchio Aula 3° A	Vi sono efflorescenze di muffe lungo la parete nella zona delle finestre	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
25	Piano terra Atrio classi prime	L'ascensore è privo di comando chiave	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
26	Piano terra Atrio classi prime	Il sottoscala della scala di emergenza esterna presenta putrelle con spigoli pericolosi	Proteggere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
27	Piano terra Refettorio	Nel locale si fanno due turni ma senza occupare gli stessi tavoli	Verificare la massima capienza del locale	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
28	Primo piano	Il parapetto della scala interna misura 90 cm di altezza	Adeguare, innalzandolo ad almeno 110 cm di altezza	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
29	Primo piano Aula post arancio	Vi è una fessurazione a soffitto a fondo aula che risuona vuota se battuta	Verificare la stabilità dell'intonaco	Amm. Comunale	Da attivare	3	4	12
30	Primo piano Aula (ora deposito)	Vi è una fessurazione a soffitto nella zona della LIM che risuona vuota se battuta	Verificare la stabilità dell'intonaco 	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
31	Esterno zona aula magna	Vi sono installati un idrante ed una colonnina soprasuolo che presentano spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
32	Esterno zona aula magna	Il muro di recinzione è ammalorato in alcuni punti	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
33	Esterno zona aula magna	Le tegole della copertura del muretto in prossimità della cascina risultano instabili	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
34	Esterno zona aula magna	Vi è una rastrelliera per biciclette ammalorata	Sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
35	Esterno zona 2° D	Nella pavimentazione vi sono piastrelloni smossi	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
36	Piano terra Corsello verso palestra	I pali in ferro di sostegno della tettoia presentano spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
37	Palestra	La scala di accesso è priva di corrimano	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
38	Palestra	Vi sono in dotazione attrezzature ginnico/sportive	Verificare periodicamente	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
39	Palestra	Le scale diritte e ricurve sono facilmente sfilabili dalla sede	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
40	Palestra	I sostegni della scala orizzontale presentano spigoli ad altezza della testa	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
41	Palestra	Vi è una porta di emergenza che conduce sulla pubblica via	Installare un cicalino	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
42	Palestra - tribune	Le scale delle tribune sono prive di corrimano	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
43	Esterno zona palestra	A lato dello scivolo vi è un alto dislivello con il giardino	Installare parapetto 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
44	Palestra esterno zona centrale termica	Il cancelletto della scala è aperto	Chiudere a chiave	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
45	Palestra esterno zona centrale termica	Vi sono grate metalliche imbarcate	Verificare ed eventualmente sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
46	Palazzina segreteria	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
47	Palazzina segreteria	Vi sono in dotazione due estintori a polvere	Prevedere anche un estintore a CO2 da 2 kg	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
48	Palazzina segreteria	Non vi sono idonee tende schermanti alle finestre	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
49	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
50	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Dati anagrafici

Società	Istituto comprensivo “A. Faipò” di Gessate
Sede legale	V.le Europa,2 – 20060 Gessate (MI) Tel. 02/95781004 Codice Fiscale: 91546530154 P.E.O.: miic8a6001@istruzione.it P.E.C.: miic8a6001@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Secondaria “Cesare Beccaria” Viale Europa, 1
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	3
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	3
Docenti	31
Alunni	252
Totale	286

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria B “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300)”. L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio di incendio medio".

Datore di lavoro	Regina Ciccarelli
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Giovanna La Manna
Medico Competente	Marco D'Orso
Addetti antincendio	Prof.ssa Mazzola Ilaria, Prof. Tancredi Michele, Coll.re Scol.co Giuliano Luigi
Addetti al primo soccorso	Prof. Alaimo Lino, Prof.ssa Vegetti Cristina
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi	Produrre	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
5	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 180 cm di altezza	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
6	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 180 cm di altezza	Installare a circa 150 cm di altezza	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	Il meccanismo di apertura delle finestre consente di aprirle contemporaneamente a vasistas e a bandiera: in alcuni casi la finestra si regge precariamente su un solo cardine	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
8	Generale	Vi sono installati termosifoni in ghisa dotati di spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
9	Generale	I corpi illuminanti sono vetusti	Effettuare una verifica della stabilità degli schermi	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
10	Generale	In alcune aule vi sono i listelli in legno parzialmente distaccati dalla parete	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
11	Generale	Non sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti	Richiedere al fornitore e distribuire nei depositi dei plessi	Scuola	Da attivare	3	2	6
12	Generale	Nei bagni vi è un controsoffitto di pannelli in cartongesso con corpi illuminanti incassati	Verificare l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
13	Generale	L'ascensore è privo di comando a chiave	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
14	Atrio ingresso Locale collab. scolastici	Vi è in uso una ciabatta a terra per alimentare il frigorifero	Fissare in posizione verticale	Scuola	Effettuato	1	3	3
15	Atrio ingresso Archivio	Si tratta di un locale non compartimentato destinato ad archivio	Informare il Comune per il cambio di destinazione d'uso e la compartimentazione dello spazio	Scuola	Da attivare	2	4	8
16	Primo piano Aula multifunzione	Vi è un davanzalino davanti alle finestre che potrebbe essere utilizzato come ripiano dagli alunni per raggiungere le finestre stesse	Installare un blocco per l'apertura tradizionale 	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
17	Primo piano Aula multifunzione	Vi è un davanzalino davanti alle finestre che potrebbe essere utilizzato come ripiano dagli alunni per raggiungere le finestre stesse	Nel frattempo aprire solo a vasistas e viglilare	Scuola	Effettuato	2	4	8
18	Seminterrato	All'esterno vi è depositato molto materiale in attesa di eliminazione	Eliminare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
19	Ingresso zona palestra	Il sottoscala è pericoloso in caso di urti	Proteggere o recintare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
20	Palestra	Vi sono in dotazione attrezzature ginnico/sportive	Verificare periodicamente	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
21	Palestra	Vi è installata una controsoffittatura in doghe metalliche: alcune di esse sono parzialmente disancorate (vi è però una rete di contenimento)	Verificare e manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
22	Palestra	Le porte di calcetto non sono ancorate a parete	Posizionare sulla parete dotata di gancio con catenella	Scuola	Effettuato	2	3	6
23	Palestra	Le finestre sono prive di una manovella per l'apertura	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
24	Palestra	Le porte di emergenza sono parzialmente ostruite dal materiale delle società sportive	Lasciare sempre libere le vie di fuga  	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
25	Palestra	Vi è una presa elettrica a lato della porta di ingresso che presenta aperture pericolose	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
26	Palestra	Vi sono installate pertiche	Prevederne la rimozione	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
27	Spogliatoi	Vi sono installate finestre vetuste; nei bagni sono prive di sicura anticaduta	Installare catenelle di sicurezza	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
28	Spogliatoi	Vi sono installate finestre vetuste; nei bagni sono prive di sicura anticaduta	Prevederne la sostituzione	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
29	Esterno ingresso	Il montascale, quando abbassato, presenta un dislivello in corrispondenza della rampa di accesso	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
30	Esterno giardino	Il tratto asfaltato (utilizzato anche per le attività di educazione fisica) presenta un vistoso dislivello	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
31	Esterno giardino	Vi è un tombino sporgente	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
32	Esterno giardino	Vi sono idranti soprasuolo	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
33	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
34	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Dati anagrafici

Società	Istituto comprensivo “A. Faipò” di Gessate
Sede legale	V.le Europa,2 – 20060 Gessate (MI) Tel. 02/95781004 Codice Fiscale: 91546530154 P.E.O.: miic8a6001@istruzione.it P.E.C.: miic8a6001@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola dell’Infanzia “Olga Malvestiti” Via Salvo d’Acquisto
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	1
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	4
Docenti	16
Alunni	119
Totale	139

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria A “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150)”. L'attività è soggetta a SCIA; il progetto non è soggetto all’esame da parte Vigili del Fuoco.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio di incendio medio".

Datore di lavoro	Regina Ciccarelli
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Giovanna La Manna
Medico Competente	Marco D'Orso
Addetti antincendio	Doc. Buca Mariangela,Doc. D'Urso Sabrina
Addetti al primo soccorso	Doc. Capristo Giuseppina, Doc. Galleani Barbara, Doc. Galbiati Antonella, Doc. Motta Gabriella, Doc. Ravanelli Gloria
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Carenze evidenziate e programma di attuazione degli interventi di adeguamento e miglioramento

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi	Produrre	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
5	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
6	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Installare a circa 150 cm di altezza	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	Non tutte le luci di emergenza sono funzionanti	Verificare e adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
8	Generale	Nelle aule vi sono alcuni spigoli pericolosi alle pareti	Proteggere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
9	Generale	Il meccanismo di apertura delle finestre consente di aprirle contemporaneamente a vasistas e a bandiera: in alcuni casi la finestra si regge precariamente su un solo cardine	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	3	3	9
10	Generale	I depositi presentano la battuta a terra sporgente, possibile fonte di inciampo	Eliminare se possibile	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
11	Generale	I depositi presentano la battuta a terra sporgente, possibile fonte di inciampo	Nel frattempo evidenziare	Scuola	Da attivare	2	3	6
12	Generale	Nei bagni vi sono installate finestre a vasistas prive di un dispositivo ergonomico di comando dell'apertura	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
13	Generale	Non sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti	Richiedere al fornitore e distribuire nei depositi dei plessi	Scuola	Da attivare	3	2	6
14	Generale	Vi sono diverse cassettiere con cassetti privi di dispositivo antisfilamento	Alleggerire i cassetti nei piani alti	Scuola	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
15	Salone 1 Aula Pre-post scuola	La pavimentazione in linoleum è ammalorata in alcuni punti	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
16	Salone 1 Aula Pre-post scuola	La pavimentazione in linoleum è ammalorata in alcuni punti	Intervenire con del nastro adesivo in caso di peggioramento	Scuola	Da attivare	2	3	6
17	Salone 1 Aula Pre-post scuola	Vi sono armadietti non ancorati	Ancorare a parete o tra loro	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
18	Salone 1 Sezione Coccinelle	Si verificano infiltrazioni dalla presa dell'aria a soffitto	Verificare e manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
19	Salone 1 Sezione Coccinelle	Vi è una finestra bloccata	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
20	Salone 1 Sezione Pesciolini	Il coprifilo presente in corrispondenza della porta di ingresso è parzialmente sollevata (è stato nastrato dalla scuola)	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
21	Salone 1 Esterno	È stata segnalata la presenza di piccioni che si annidano lungo la grondaia protetta	Installare dissuasori o rete	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
22	Corridoio tra saloni	L'uscita di emergenza n° 3 si apre a fatica	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	1	4	4
23	Corridoio tra saloni Locale collab. scolastici	Il quadretto dell'impianto antincendio segnala un guasto	Verificare	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
24	Locale 34	Vi sono tracce di infiltrazioni con formazione di muffe e lesioni nel soffitto	Verificare e manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
25	Salone 2	Vi è una porta non attrezzata con maniglione antipanico segnalata quale via di fuga	Verificare ed eventualmente rimuovere il cartello	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
26	Salone 2	Il coprifilo presente al centro del locale è parzialmente sollevata	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
27	Salone 2	La porta di emergenza n° 1 si apre a fatica	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	4	8
28	Salone 2	Nelle aule non è stata completata l'installazione delle zanzariere	Completare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
29	Esterno lato cancello carraio	E' stato segnalato che il cancello non sempre si chiude correttamente	Verificare	Amm. Comunale	Effettuato	1	3	3
30	Esterno lato cancello carraio	Il cancello è utilizzato dalla ditta di refezione per il transito con il furgone	Prevedere una recinzione tra la strada e il giardino	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
31	Esterno	Vi sono diversi tombini e cordoli sporgenti	Prevedere il riporto di terra	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
32	Esterno	I gelsi presentano rami che raggiungono il terreno	Potare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
33	Esterno	Vi è un tombino in plastica che risulta parzialmente sfondato	Sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
34	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
35	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Dati anagrafici

Società	Istituto comprensivo “A. Faipò” di Gessate
Sede legale	V.le Europa,2 – 20060 Gessate (MI) Tel. 02/95781004 Codice Fiscale: 91546530154 P.E.O.: miic8a6001@istruzione.it P.E.C.: miic8a6001@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Primaria “Antonio Locatelli” Via Veneto, 23 - Cambiago
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	2
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	4
Docenti	26
Alunni	242
Totale	272

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria B “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300)”. L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio di incendio medio".

Datore di lavoro	Regina Ciccarelli
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Giovanna La Manna
Medico Competente	Marco D'Orso
Addetti antincendio	Doc. D'Agostino Ernesto, Coll.re Scol.co Marino Antonella
Addetti al primo soccorso	Doc. Paparo Francesca, Coll.re Scol.co La Manna Giovanna
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Carenze evidenziate e programma di attuazione degli interventi di adeguamento e miglioramento

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi	Produrre	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
5	Generale	In alcune aule non vi sono esposte le planimetrie	Esporre	Scuola	Da attivare	2	3	6
6	Generale	Vi sono installati termosifoni in ghisa dotati di spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
8	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Installare a circa 150 cm di altezza	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
9	Generale	Al piano terra le uscite di emergenza sono seguite da una persiana	Spalancare tutte le persiane delle porte di emergenza quando l'edificio è in uso	Scuola	Effettuato	2	4	8
10	Generale	Vi sono installate finestre in alluminio che presentano spigoli a circa 110 cm di altezza	Installare delle catenelle antispalancamento	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
11	Generale	Alcune persiane sono ammalorate ed è capitato che si distaccassero con il vento forte	Verificare e manutenere ove necessario	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
12	Generale	Alcune porte delle aule si aprono a fatica (strofinano a terra)	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
13	Generale	Non sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti	Richiedere al fornitore e distribuire nei depositi dei plessi	Scuola	Da attivare	3	2	6
14	Generale	L'ascensore è privo di comando a chiave	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
15	Generale aule	Vi sono diversi battiscopa ammalorati o rimossi	Ripristinare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
16	Ingresso	La porta di emergenza è priva dell'idonea segnaletica	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
17	Piano terra Corridoio	La porta tagliafuoco della scala interna viene bloccata in apertura	Vietare	Scuola	Da attivare	1	4	4
18	Piano terra Bidelleria	Vi è in uso una ciabatta appoggiata sul frigorifero	Fissare in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
19	Primo piano Aula 3° C	Il vetro esterno di una finestrella alta è lesionato	Verificare ed eventualmente sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
20	Primo piano Aula 3° C	La mancanza di una tenda costringe a tenere chiuse le persiane	Ripristinare	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
21	Primo piano Aula 5° B	La mancanza di una tenda costringe a tenere chiuse le persiane	Ripristinare	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
22	Primo piano Fine corridoio	La porta di emergenza sulla scala esterna presenta il maniglione ammalorato (la porta si apre agevolmente)	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	1	3	3
23	Esterno cortile anteriore	In prossimità dei cancelli vi è un dislivello con il giardino	Installare dei parapetti stondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
24	Esterno cortile anteriore	L'idrante, il box dell'attacco dei VVF e la colonnina soprasuolo sono pericolosi in caso di urti	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
25	Scala di emergenza esterna	Nel sottoscala è cresciuta vegetazione che fuoriesce dai gradini	Rimuovere	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
26	Tensostruttura	Vi sono spigoli pericolosi alle pareti	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
27	Tensostruttura	Le lampade non sono protette in caso di urti	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
28	Tensostruttura	Gli estintori non sono protetti in caso di urto	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
29	Tensostruttura	Vi è un vetro lesionato	Sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
30	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
31	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Dati anagrafici

Società	Istituto comprensivo “A. Faipò” di Gessate
Sede legale	V.le Europa,2 – 20060 Gessate (MI) Tel. 02/95781004 Codice Fiscale: 91546530154 P.E.O.: miic8a6001@istruzione.it P.E.C.: miic8a6001@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Secondaria “Cesare Beccaria” Via Dante 22 - Cambiago
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	2
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	4
Docenti	37
Alunni	285
Totale	326

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria C “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300 persone presenti”. L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio di incendio medio".

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Datore di lavoro	Regina Ciccarelli
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Giovanna La Manna
Medico Competente	Marco D'Orso
Addetti antincendio	Prof.ssa Vicenzi Annalisa, Prof.ssa Friscia Loredana, Coll.re Scol.co Iovino Francesco
Addetti al primo soccorso	Prof.ssa Servadio Margherita, doc. Battaglia Laura
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi	Produrre	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
5	Generale	Le porte di emergenza sono prive di segnaletica di sicurezza	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
6	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Installare a circa 150 cm di altezza	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
8	Generale	Le porte delle aule sono dotate di apertura verso l'interno del locale	Limitare gli affollamenti a 25 alunni	Scuola	Effettuato	2	3	6
9	Generale	Le porte delle aule sono dotate di apertura verso l'interno del locale	Prevedere un adeguamento	Amm. Comunale	In programma	2	3	6
10	Generale	Vi sono installati termosifoni in ghisa o lamiera dotati di spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
11	Generale	Nei bagni vi sono installate finestre a vasistas prive di un dispositivo ergonomico di comando dell'apertura	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
12	Generale	Sopra le porte delle aule vi sono installati ampi vetri sopraluce	Verificare periodicamente	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
13	Generale	Non sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti	Richiedere al fornitore e distribuire nei depositi dei plessi	Scuola	Da attivare	3	2	6
14	Generale	Le portefinestre presentano vetri ad un'altezza inferiore al metro	Verificare la certificazione di resistenza agli urti	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
15	Generale	Le finestre delle aule sono prive di idonee tende schermanti	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
16	Palestra	Vi sono in dotazione attrezzature ginnico/sportive	Verificare periodicamente	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
17	Palestra	Gli estintori non sono protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
18	Palestra	Le finestre sono dotate di apertura elettrificata ma non è funzionante	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
19	Palestra	Le scale diritte e ricurve sono facilmente sfilabili dalla sede	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
20	Palestra	La porta di emergenza n° 13 conduce ad un percorso invaso dal verde	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	1	4	4
21	Palestra	I parapetti delle scale che conducono agli spogliatoi sono di altezza inferiore al metro	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	3	4	12
22	Palestra	In prossimità dei parapetti delle scale che conducono agli spogliatoi vi sono posizionate panche	Eliminare le panche posizionate in prossimità	Scuola	Da attivare	3	4	12

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
23	Palestra	Il parapetto metallico presente fuori dalla porta di emergenza sinistra è di altezza inferiore al metro	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
24	Scale per spogliatoi	I gradini in marmo sono privi di striscioline antiscivolo	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
25	Spogliatoi	I locali non sono al momento in uso	Verificare se vi sono disposizioni dal parte del Comune che ne vietano l'accesso	Scuola	Da attivare	1	2	2
26	Piano terra Ala Primaria Bagno docenti	Vi sono piastrelle della parete parzialmente distaccate dalla parete	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
27	Primo piano Deposito	Il locale è cieco	Installare un impianto di espulsione dell'aria	Amm. Comunale	Effettuato	2	2	4
28	Primo piano Terrazzo	Spesso i pluviali vengono intasati dalle o foglie o da atti vandalici	Installare delle griglie di protezione	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
29	Primo piano Aula musica	Il numero insufficiente di prese costringe ad utilizzare prolunghe e ciabatte	Adeguare l'impianto elettrico	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
30	Primo piano zona aula musica	Il parapetto in corrispondenza della nuova rampa metallica ha un'altezza inferiore al metro	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
31	Esterno zona centrale termica	Vi sono alcune lesioni nel cemento armato della canna fumaria	Verificare e manutenere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
32	Esterno zona centrale termica	Il parapetto della centrale termica è scalabile	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
33	Esterno	Vi sono alcuni dislivelli nel marciapiede esterno	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
34	Esterno	Lungo il marciapiede esterno vi è un cespuglio che rende difficoltoso il passaggio	Potare	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
35	Esterno	La zona di sbarco dalla scala di emergenza esterna non è accidentata	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
36	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
37	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Dati anagrafici

Società	Istituto comprensivo “A. Faipò” di Gessate
Sede legale	V.le Europa,2 – 20060 Gessate (MI) Tel. 02/95781004 Codice Fiscale: 91546530154 P.E.O.: miic8a6001@istruzione.it P.E.C.: miic8a6001@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola dell’Infanzia “Giulio Prandi” Via Veneto, 25 - Cambiago
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	1
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	3
Docenti	15
Alunni	86
Totale	104

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria A “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150)”. L'attività è soggetta a SCIA; il progetto non è soggetto all’esame da parte Vigili del Fuoco.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio di incendio medio".

Datore di lavoro	Regina Ciccarelli
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Giovanna La Manna
Medico Competente	Marco D'Orso
Addetti antincendio	Doc. Manzoni Monica, Coll.re Scol.co Ezza Giulia
Addetti al primo soccorso	Doc. Brambilla Paola, Doc. Stucchi Valeria
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Carenze evidenziate e programma di attuazione degli interventi di adeguamento e miglioramento

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato in parte	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi	Produrre	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
5	Generale	Non sono esposte le planimetrie	Fornire le planimetrie dello stato di fatto	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
6	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto e sono installati a circa 190 cm di altezza	Installare a circa 150 cm di altezza	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
8	Generale	Nei bagni vi sono installate finestre a vasistas dotate di un dispositivo ergonomico di comando posizionato troppo in alto	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
9	Generale	I corpi illuminanti sono appesi mediante pendini	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
10	Generale	Le porte di emergenza sono prive di segnaletica	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
11	Generale	Non sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti	Richiedere al fornitore e distribuire nei depositi dei plessi	Scuola	Da attivare	3	2	6
12	Generale	Vi sono alcuni armadietti non ancorati	Ancorare a parete o tra loro	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
13	Bidelleria	Vi è in uso una spina tripla	Sostituire con una ciabatta fissata in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
14	Sezione Delfini Bagni	Nei bagni vi sono installate finestre a vasistas dotate di un dispositivo ergonomico di comando posizionato troppo in alto	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
15	Aula Docenti	Vi è in uso una spina tripla	Sostituire con una ciabatta fissata in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
16	Aula Docenti	Vi è in uso una taglierina priva di schermo protettivo	Adeguare	Scuola	Da attivare	2	3	6
17	Salone	Le colonne e gli armadietti presentano spigoli pericolosi	Proteggere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
18	Esterno	Vi sono installate colonnine soprasuolo pericolose in caso di urti	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
19	Esterno	Le scale esterne sono prive di corrimano	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
20	Esterno	Vi sono alcuni cordoli sporgenti	Adeguare	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
21	Esterno Zona posteriore	Vi è un gazebo ammalorato e coperto dalla vegetazione	Verificare e manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
22	Esterno Zona anteriore	Alcune protezioni delle panche in cemento dei gazebi sono state rimosse	Riposizionare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
23	Esterno Zona anteriore	Vi sono alcuni ceppi sporgenti	Rimuovere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
24	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
25	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Documenti da richiedere al Comune

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'EDIFICIO

Autorizzazione al funzionamento
Certificato di agibilità/abitabilità
Certificato di collaudo statico
Autorizzazione in deroga all'art. all'art. 65, titolo II del D. Lgs. 81/08 per l'utilizzo dei locali seminterrati con presenza di persone (ove necessita)
Certificato di conformità dell'impianto elettrico
Certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario
Certificato di conformità dell'impianto antincendio
Denuncia dell'impianto di messa a terra
Verbali di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche (mod. B ed A – ove esistente)
Certificati di conformità degli impianti per lavori eseguiti successivamente alle verifiche, riportati al punto precedente (legge 46/90) (ove effettuati)
Certificato di collaudo apparecchi elevatori (ove esistenti)
Certificato di collaudo cancelli automatici (ove esistenti)
Certificato di collaudo di omologazione della Centrale Termica e verbali di verifica
Autorizzazione sanitaria (per preparazione e/o somministrazione pasti)
Eventuale valutazione del rischio amianto (se presente)
Planimetrie e dati relativi agli obblighi dettati da DM 18/12/1975

DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

Certificato di collaudo dell'impianto rilevamento fumi (ove esistente)
Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento (ove esistente)
Certificato di omologazione ed istallazione porte tagliafuoco (ove installate)
Certificato di collaudo della rete di idranti (ove esistente)
Certificato di prevenzione incendi in corso di validità o Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (ove previsto)
Registro Prevenzione Incendi (specificare se tenuto in Comune o a Scuola)

Giovanna La Manna
Marco D'Orso

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Stima della entità dei rischi

Definito il **pericolo** come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso) ed il rischio come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del danno stesso (contusione, frattura, ecc.), per una stima oggettiva del rischio si è fatto riferimento ad una correlazione tra la probabilità di accadimento e la gravità del danno. Questa considerazione può essere espressa dalla formula:

R = P x D

in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D).

Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche con valori da 1 a 4 con i significati appresso descritti.

Modalità generale - Matrice 4x4

Probabilità: Fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato, all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in chi è direttamente coinvolto nell'attività lavorativa.

Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo o reiterazione delle situazioni):

Scala delle probabilità

Valore	Definizione	Significato della definizione
1	Improbabile	□ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili □ Non si sono mai verificati fatti analoghi □ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	□ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e poco probabili □ Si sono verificati pochi fatti analoghi □ Il suo verificarsi susciterebbe sorpresa □ Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta situazione-danno
3	Probabile	□ Si sono verificati altri fatti analoghi □ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa □ Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma non certa
4	Molto probabile	□ Si sono verificati altri fatti analoghi □ La correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e diretta

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa. Chiama in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno. L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

Scala del danno

Valore	definizione	Significato della definizione
1	Lieve	danno lieve (abrasioni, piccole ferite, malore) risolvibile nel posto di lavoro
2	Medio	ferite/malattie di modesta entità, non risolvibile nel posto di lavoro ma non comportante assenza dal lavoro
3	Grave	ferite/malattie gravi (fratture, debilitazioni gravi, ipoacusie) con inabilità parzialmente invalidante;
4	Molto grave	Trama o malattia con esiti mortali Trauma o malattia con esiti invalidanti

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore.

Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

scala del danno (D)	**4**	**8**	**12**	**16**
	3	**6**	**9**	**12**
	2	**4**	**6**	**8**
	1	**2**	**3**	**4**
	scala della probabilità (P)			

Dalla combinazione dei due fattori si è quindi ricavata l'entità del rischio, con gradualità:

IRRILEVANTE
BASSO
MEDIO
ALTO

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione
(oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:
* attenta an Scuola Primaria "Armando Diaz" - Viale Europa, 2
* verifica della documentazione e delle procedure
* approfondita analisi delle attività lavorative
* identificazione del livello di coinvolgimento,
  di informazione e di partecipazione dei lavoratori
* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa
  mediante l'utilizzo di liste di controllo
* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	
Medico Competente	
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	
Datore di Lavoro	

data 19/10/2022

Scheda Firme

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI